



落实安全生产责任 提高安全保障能力

全国典型火灾事故案件解析

安全发展是经济社会发展的前提和基础。今年以来,德城区全力加强安全生产监管,总体形势保持稳定向好,但安全生产形势依然严峻,安全监管任务十分繁重。为让安全发展观念真正深入人心,德城区安监局特整理两例全国典型火灾事故案件解析,以警示和引导广大人民群众树立安全发展理念,望时刻警惕、警钟长鸣。

安全生产举报电话: 12350

山东润兴化工科技有限公司“8·22”爆燃事故

2015 年 8 月 22 日 20 时 48 分,山东润兴化工科技有限公司电解车间在试生产时,发生一起爆燃事故,造成 1 人死亡,9 人受伤,直接经济损失约 430 万元。

【事故原因】

直接原因:自试生产以来,淹析器气相空间中丙烯腈、氢气等混合气体含量始终处于爆炸极限范围。淹析器进气管管径为 DN100,尾气出口管径为 DN80,造成气相出口气流过快,摩擦产生静电,淹析器内衬 PP 材料,造成静电积聚。淹析器上部气相空间中达到爆炸极限浓度的丙烯腈、氢气等混合气体,遇静电放电发生爆炸。

间接原因:润兴化工公司安全意识淡薄,安全生产主体责任不落实,安全管理混乱,项目建设和试生产中存在着严重的违法违规行为;设计单位对危险因素考虑不足,初步设计和施工图图纸上未对丙烯腈气体含量进行检测和报警设计,未经安全设施设计专篇审查就出具了施工图;评价单位安全分析内容缺失,设立安全评价报告中未体现富氧状态、压力、温度对气相中丙烯腈的影响;桓台县安监局安全监管不到位。县安监局虽然约谈了该企业主要负责人,下达安全生产执法文书,未采取有效措施制止违法违规行为,对该新建项目安全监管不到位;地方政府履行安全生产属地管理职责不到位,指导督促安全生产工作不力,

“打非治违”工作不彻底。

【事故责任认定及处理建议】

一、建议追究刑事责任人员

吕敏,润兴化工公司法定代表人。建设项目未经验收投入使用,未经安全审查违法组织试生产;为投运第 4 套电解系统,随意决定降低淹析器的配风量;对外来施工队伍管理混乱。对事故的发生负有主要责任。建议司法机关依法追究其刑事责任;依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条之规定,建议给予其开除党籍处分;依据《安全生产法》第九十二条第(一)项之规定,建议由淄博市安监局对其处以 2014 年度年收入 30% 的罚款。

何永,润兴化工公司董事长。建设项目未批先建,未经安全审查违法组织试生产。对事故的发生负有主要责任。建议司法机关依法追究其刑事责任;依据《安全生产法》第九十二条第(一)项之规定,建议由淄博市安监局对其处以 2014 年度年收入 30% 的罚款。

王云智,润兴化工公司总工程师。为投运第 4 套电解系统,随意决定降低淹析器的配风量。对事故的发生负有主要责任。建议司法机关依法追究其刑事责任。

苗文清,润兴化工公司副总经理。未制定试生产应急处置方案;未进行试生产岗位操作培训;为投运第 4 套电解系统,随意决定降低淹析器的配风量。对

事故的发生负有主要责任。建议司法机关依法追究其刑事责任。

二、建议追究责任人员

伊继刚,桓台县果里镇党委委员、副镇长,分管安全生产工作。组织辖区内安全生产大检查工作不力,对企业存在的安全隐患,未采取有效措施督促其整改到位。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定,建议给予其行政记过处分。

蔺忠,桓台县安监局局长。发现辖区内危化品建设项目存在安全隐患,未组织执法力量采取有效措施督促整改,致使危化品项目擅自投入使用。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定,建议给予其行政警告处分。

王栋,桓台县果里镇镇长。安全生产工作属地管理责任落实不到位。对事故发生负有重要领导责任。建议对其进行诫勉谈话。

张联合国,桓台县果里镇党委书记。安全生产工作属地管理责任落实不到位。对事故发生负有重要领导责任。建议对其进行诫勉谈话。

蒲先农,桓台县副县长。落实安全生产责任制不到位。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规

定,建议给予其行政警告处分。

润兴化工公司要依据有关规定对相关人员做出严肃处理,并将处理结果报市安监局备案。

三、建议行政处罚单位

润兴化工公司。未落实安全生产主体责任,项目未批先建,未经安全审查违法组织试生产。对事故的发生负有主要责任。依据《安全生产法》第一百零九条之规定,建议由淄博市安监局依法对其处罚。

山东润兴投资集团有限公司。未落实安全生产主体责任,项目未批先建。对事故的发生负有主要责任。依据《安全生产法》第一百零九条之规定,建议由淄博市安监局依法对其处罚。

汇智工程科技有限公司。违规提供施工图;未考虑淹析器内分离出氧气后气体的流速是否在合理范围;初步设计和施工图图纸未对丙烯腈气体含量进行检测和报警设计。对事故的发生负有重要责任。依据《安全生产法》第一百零九条之规定,建议由淄博市安监局依法对其处罚。

山东鲁轻安全卫生技术有限公司。未考虑富氧状态、压力、温度对丙烯腈爆炸下限的影响,设立安全评价报告未评价出淹析器上部空间存在丙烯腈超限爆炸的风险。对事故的发生负有重要责任。建议由省安监局依法对其处罚。

台州天台足馨堂足浴中心“2·5”重大火灾事故

2017 年 2 月 5 日,台州市天台县赤城街道春晓路 60 号春晓花园 5 幢 5-1 号天台县足馨堂足浴中心(以下简称足馨堂)发生火灾,事故共造成 18 人死亡,18 人受伤。

【事故原因】

直接原因:足馨堂 2 号汗蒸房西北角墙面的电热膜导电部分出现故障,产生局部过热,电热膜被聚苯乙烯保温层、铝箔反射膜及木质装修材料包敷,导致散热不良,热量积聚,温度持续升高,引燃周围可燃物蔓延成灾。当火势冲破房门后便形成猛烈燃烧,汗蒸房内壁敷设竹帘、木龙骨等可燃材料,经长期烘烤的各构件材料十分干燥,燃烧迅速,短时间形成轰燃。同时,汗蒸房内的电热膜和保温材料聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)为高分子材料,燃烧时产生高温有毒烟气,现场人员普遍缺乏逃生自救知识和技能,选择逃生路线、方法不当,造成大量人员无法及时逃生。

间接原因:足馨堂安全生产主体责任不落实。以弄虚作假方式通过消防审批许可;无视消防法律法规规定和竣工验收备案抽查整改要求,擅自将汗蒸房恢复功能投入使用,导致经营场所存在重大火灾隐患;内部管理混乱,消防安全责任和规章制度不落实,未明确消防安全管理人员,未按规定开展日常检查、事故隐患排查,也未对员工进行消防安全知识培训和应急疏散演练。

东方尚雅安全生产主体责任不落实。未取得建筑装修装饰工程专业承包资质,违法承揽足馨堂装修工程;违规组织无相应资质证书的劳务人员进行施工,并使用未经有关产品质量检验机构检验合格、存在严重质量缺陷的电热膜,导致汗蒸房存在重大火灾隐患。

浩成尔公司安全生产主体责任不落实。伪造检验报告,委托国内厂家生产电热膜并冒用 HOT-FILM 品牌,将存在严重质量缺陷的电热膜销售给客户用于装修施工,导致汗蒸房存在重大火灾隐患。

海南泓景违反《建设工程勘察设计资质管理规定》,通过出借资质证书复印件、印章、图签等方式,为存在消

防安全隐患的足馨堂通过消防审批许可提供了便利。

上海石化等单位违反《中华人民共和国建筑法》,通过出借资质证书复印件、印章、图签等方式,为存在消防安全隐患的足馨堂通过消防竣工验收备案提供了便利。

天台县公安消防大队对足馨堂消防安全监管不到位。竣工验收消防备案环节中,在足馨堂未拆除汗蒸关键设备、火灾隐患未彻底整改情况下,作出复验收合格的决定。在日常监管执法中,未按照有关规定对场所的使用情况是否与消防竣工验收备案时确定的使用性质相符等重要内容进行检查,未制止和查处足馨堂擅自启用汗蒸房对外经营的违法行为。

天台县公安局对上级关于防范遏制重特大事故的部署要求贯彻落实不够到位,对公安消防部门依法履行安全监管职责、落实消防安全风险防控和隐患整治等工作督促不力,对天台县公安消防大队未认真履行职责的问题失察。

天台县委、县政府对辖区开展防范遏制重特大事故工作组织领导不够到位,对有关部门依法履行安全监管职责督促检查不力;对近年来辖区内大量涌现的汗蒸房新业态安全问题不够重视,对安全风险认识不足,没有同步考虑和专门研究相应风险防控措施。

【事故性质和处理意见】

经调查组认定,台州天台足馨堂足浴中心“2·5”火灾是重大生产安全责任事故。


一、建议追究刑事责任的人员

厉海笑,足馨堂股东、法定代表人,对事故发生负有主要责任,涉嫌重大责任事故罪。

熊守信,足馨堂股东、经理,对事故发生负有主要责任,涉嫌重大责任事故罪。

徐挺强,足馨堂最大股东(占股 45%),对事故发生负有主要责任,涉嫌重大责任事故罪。

朱平宰,协助足馨堂以弄虚作假方式取得消防审批许可,并收取报酬,对事故发生负有主要责任,涉



嫌重大责任事故罪。

王刚,一夫尚唐、东方尚雅的实际控制人,违规无资质从事装修装饰设计,对事故发生负有主要责任,涉嫌工程安全重大事故罪。

倪庆云,东方尚雅股东、工程部负责人,对事故发生负有主要责任,涉嫌工程安全重大事故罪。

关荣林,东方尚雅工程部工长,系足馨堂整体装修施工项目和售后维修的负责人,对事故发生负有主要责任,涉嫌工程安全重大事故罪。

张俊敏,王刚之妻,东方尚雅公司财务,妨碍事故调查工作,涉嫌帮助毁灭证据罪。

郑浩哲,浩成尔公司法人代表,系东方尚雅施工所采用电热膜的供应商,伪造检验报告、假冒韩国品牌,对事故发生负有主要责任,涉嫌销售假冒伪劣产品罪。

二、给予党纪或政纪处理的人员

决定给予台州市政府副秘书长应正南(原天台县委常委、常务副县长)行政记过处分。

决定给予温岭市委常委、公安局长吴凌(原天台县委常委、公安局长)行政记过处分。

决定给予天台县公安局党委委员、副局长庞华辉行政记大过处分。

决定给予天台县公安消防大队政治教导员李华(原天台公安消防大队大队长)行政撤职处分。

决定给予缙云县公安消防大队大队长马灵光(原天台公安消防大队政治教导员)行政降级处分。

决定给予台州市消防支队政治处组教科干事高云鹏(原天台公安消防大队参谋)行政降衔处分。

三、给予诫勉谈话的人员

给予台州市人大副主任李志坚诫勉谈话处理。

给予三门县委书记杨胜杰(原天台县委副书记、县长)诫勉谈话处理。

给予天台县委书记管文新诫勉谈话处理。

给予天台县委副书记、县长潘军明诫勉谈话处理。

给予天台县委副书记、政法委书记崔波诫勉谈话处理。

给予天台县委常委、常务副县长陈益军诫勉谈话处理。

给予天台副县长、公安局长海东晓诫勉谈话处理。

四、其他建议

依据相关法律法规规定,责成天台县安全生产监督管理局依法对足馨堂处以罚款;建议台州市政府责成天台县政府对足馨堂责令关闭,依法吊销营业执照。

鉴于东方尚雅无资质承揽足馨堂装修工程、浩成尔公司销售假冒伪劣电热膜产品的违法行为,建议由上述单位注册所在地工商行政主管部门依法予以取缔。

鉴于海南泓景、上海石化两单位以出借资质证书、印章、图签等方式为足馨堂通过消防审批提供便利的违法事实,建议省住房和城乡建设部门依法将上述单位列入全省住房城乡建设领域失信“黑名单”,在融资授信、政府采购、招标投标、市场准入、评先评优等管辖工作中予以限制,并依法实施行政处罚。同时,将上述单位的违法行为事实告知负责相应资质许可部门,依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计资质管理规定》等法律法规,对海南泓景、上海石化两单位依法进行处理。

责成天台县政府向台州市政府作出深刻检查。

责成台州市政府向省政府作出深刻检查,并抄报省监察委、省安监局。

华联商厦

全国商业服务业顾客满意企业

地址: 山东省德州市东风中路1537号

服务热线: 2693805

购物华联 全家人的选择!

男装: 富贵鸟新款5折, 特价款89元起
迪斯科顿新款4折, 满398元赠精美水杯
步云男装新款5折
圣宝莱夏装88元起, 指定款8折销售
杜宾夏款98元起, 特体加大系列98元起
法欧雷尼新款夏装5折, 半袖T恤98元起
花花公子夏款4折起, 衬衣120元起
东方剑新款T恤68元起亲情特惠
罗蒙夏款5折

女装: 乔姐儿夏装5.9折
非凡伊人新款夏装7折

鞋品: 孚德新款男女凉鞋4折, 精选款89元
保罗盖帝新款5折, 真皮男鞋99元起
婉怡满200元减30元, 真皮女凉69元起

裤装: 迷帅男女裤夏款8折, 精选款99元
露婷玉男女裤夏款6折, 精选款99元
浪之醉男女裤夏款7折, 精选款150元两条
女博士女裤夏款5折, 精选款100元
道一高弹牛仔8折起, 感恩款78元
梦舒雅女装新款8折, 2016款满100元减50元

运动: 耐克精选鞋服7折特惠
安踏夏款4折起

德州福彩中奖情况

(2017.6.13-6.19)

●3D 一等奖 82 注●群英会万元大奖 7 注

德州彩友守号一年半终获 590 万元

6 月 6 日, 双色球第 2017065 期开奖, 山东中出两注头奖, 德州市陵县世纪家园小区投注站的一位幸运彩友中全部号码, 豪揽 590 万元, 近日, 80 后小伙福先生现身德州福彩中心领取大奖。

据了解, 福先生的彩票上有五组号码, 其中一组是他守了一年多的号码, 福先生坦言, 这组号码是他自己的生日组合。福先生说, 他结缘福彩是在大学时期, 当时很多舍友是福彩的粉丝, 在听舍友讲解了双色球的玩法之后, 福先生就跟着舍友一起买了几注号码, 当期就中了十元钱, “钱虽然不多, 但却很高兴, 从那以后我发现了玩彩的乐趣, 有空时就选上几注号码, 不过真正成为福彩的忠实粉丝是在参加工作之后, 自己有了收入, 几十元的购彩金额也不大, 但却能给我换来满满的期待和收获感。”

扫描二维码可获取更多福彩资讯