

中央生态环保督察

举报电话: 021-64376228

举报信箱: 徐汇A003号邮政信箱

在上海

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

2019年8月7日,中央第一生态环境保护督察组交办我区生态环境问题一批,共四件(见下表)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	X2SH201908070028	金山区亭林镇周珊村松牌路向南、意景苑北侧100米、周珊村荡新1007号东北侧的小路向东靠近紫石泾河,原村里停放农机的场地内存在违章搭建,污染严重,雨天场地内黑臭污水直接流入紫石泾河,污染河道。	金山区	水	调查处理中			
2	X2SH201908070021	金山区吕巷镇马新村新浜,上海邑府实业有限公司,从事塑料加工,产生废气、废水、废料。其厂区内原养鱼塘水体变黑,运输车辆产生的噪音振动影响附近居民。	金山区	水,大气,土壤,噪音	调查处理中			
3	X2SH201908070022	金山区吕巷镇红光路368弄优山美地小区,在春季、冬季及其他北风、西风天气时,能闻到很重的油漆、喷漆等异味。该小区附近存在很多喷漆喷漆企业,均为汽车零部件制造工厂。多次反映,情况未见好转。	金山区	大气	调查处理中			
4	D2SH201908070011	金山区石化街道上海师大二附中西侧河道水体污染,河面上有漂浮物,水体散发臭味。	金山区	水	调查处理中			

2019年8月8日,中央第一生态环境保护督察组交办我区生态环境问题一批,共四件(见下表)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D2SH201908080036	金山区秋实路688号A2幢四楼,上海格物致知医药科技有限公司,产生刺鼻氨味扰民。	金山区	大气				
2	X2SH201908080033	投诉人对金山区吕巷镇红光路368弄附近工厂异味严重扰民问题的处理结果不满意,认为:1、中央环保督察期间,企业均减产或停产,现在的监测结果不能正常反映问题;2、附近居民能够闻到味道,说明企业超标排放,相关部门不作为;3、质疑使用手持式测量设备进行取证。	金山区	其他污染				
3	X2SH201908080030	金山区沙积村内的化工厂,不定期长期排放刺激性气体,且危险化学品仓库距离村民住宅距离过近,严重影响村民。	金山区	大气				
4	X2SH201908080006	金山区亭林镇红阳村红梓路5826号的木工场,无环评,作业时扬尘、噪声严重。	金山区	大气,噪音				

2019年7月28日,中央第一生态环境保护督察组交办上海市第十八批生态环境问题93件,其中涉及我区生态环境问题5件。我区高度重视,及时分办至各相关单位进行处理。截至8月8日,第十八批信访事项办理情况已全部反馈,现按要求向社会公开。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	X2SH201907280039	金山区亭林镇新巷村14组1107号,上海江军环保科技有限公司,环保手续不齐,污染设施不全,产生的废水、废气、废渣未得到有效处置,超标排放,并向河道排污。	金山区	水,大气,土壤	金山区生态环境局、亭林镇环保办对亭林镇新巷村14组1107号进行检查,该单位名为上海江军环保科技有限公司,为整顿规范类企业,主要从事废弃食用油脂回收处理。该单位生产工艺为:废弃食用油脂→除杂质→沉淀分离→分离出油进入油罐→底部油水杂质混合物加热到60℃→离心分离→油进入储油罐。污水用吸污车外运至排海公司,杂质运至金山环境再生能源有限公司焚烧处置,储油罐内油外卖。压榨污水贮存于污水池内,运至排海公司处理。生产设备有1台0.5吨燃油锅炉(已停用,准备安装电加热设备)、3个储油罐、1套油渣压榨设备、12个加热罐。现场未生产,厂区北侧污水池略有废弃油脂味。河道边无污水排放口,也无排放痕迹。	部分属实	金山区生态环境局现场对该单位开具整改通知书,要求:1.厂区北侧污水池进行加盖。2.加工产生的蒸汽冷凝水接入污水收集池。3.加强日常生产管理。	无
2	D2SH201907280015	金山区枫泾镇亨枫公路6489号,馨伟实业有限公司,晚间21点之后不定期时排放废气,塑料气味较重,影响周边居民,要求将该厂搬离。	金山区	大气	2019年7月29日夜間,金山区生态环境局对上海馨伟实业有限公司进行检查,该企业正常生产,废气处理设施在运行。此前已对该企业进行了废气、噪声监测,结果均为达标。(2019年7月15日,对该企业有组织废气和厂界无组织废气进行监测;2019年7月20日,对该企业有组织非甲、苯系物、臭气浓度以及厂界臭气浓度进行监测;2019年7月21日,对该企业噪声进行监测。)2019年7月29日,再次对该企业有组织非甲、苯系物及厂界臭气浓度,昼夜间噪声进行监测,结果显示均达标。2019年7月30日晚,金山区生态环境局领导、枫泾镇领导与小区居民代表召开座谈会,面对面向小区居民说明了企业情况,对小区居民提出的问题也做了一一解答,小区居民表示认可。	不属实	信访人反映的情况不属实。金山区生态环境局多次对上海馨伟实业有限公司进行废气、噪声监测,结果均为达标。	无
3	D2SH201907280013	金山区漕泾镇金蒋路蒋庄路路口北侧,合全药业制药厂扩建的建筑工地,该制药厂原厂区散发刺鼻异味,扩建后会离居民区更近,工地打桩的噪声、震动扰民,投诉人质疑该扩建项目的环评手续。	金山区	其他污染,大气,噪音	金山区生态环境局、漕泾镇环保办前往上海合全药业股份有限公司检查,该公司位于金山区漕泾镇月工路9号,主要从事医药研发生产,现场正在生产,厂界无明显异味。该公司车间废气碱洗后与污水站高浓度废气集中进入公司RTO焚烧炉处理,实验室废气通过楼顶碱洗设施处理后高空排放,污水站低浓度废气通过臭氧发生器+碱洗后排放,现场各废气治理设施正在运行,有废气治理设施运维台账记录。焚烧炉排放口在线监测设施已与区级平台联网,现场正常运行,查阅该单位非甲烷总烃的7月报表,数据达标。该工地是上海合全药业股份有限公司全球研发中心及其配套工程在建工地。主要建设内容包括:研发中心大楼、行政管理中心、综合楼、展示厅等。建成后南区主要用于研发、行政配套工作,生产仍在老厂区内。关于上海合全药业股份有限公司全球研发中心配套项目环境影响报告书于2019年7月1日通过金山区生态环境局审批,审批文号:金环许[2019]202号,现场略有味道,后对该单位的厂界臭气进行监测,数据达标。后对投诉人反映的金蒋路西面蒋庄路北面建筑工地进行检查,该处为上海金山漕泾建设工程有限公司承办合全药业全球研发中心的土建项目,采用静压打桩机,无震动,南侧围墙已安装喷淋,裸土已覆盖,有工人正在场地进行洒水。该项目有环境影响报告书,要求该项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)。对该工地进行噪声监测,数据达标。	部分属实	上海合全药业股份有限公司老厂区现场略有味道,对厂界臭气进行监测,数据达标。对合全药业全球研发中心的土建项目建筑工地进行噪声监测,数据达标。后续,金山区生态环境局、漕泾镇环保办将加强对该处的监管力度。	无
4	X2SH201907280015	金山区金山卫镇张桥村刘埝13组3080号,从事木器行业,废水直排下水道,室外刷胶作业,油漆桶和胶水桶随意放置,粉尘污染严重,电焊烟气直排,夜间油漆作业,严重影响附近居民。	金山区	大气,水	经金山区生态环境局、金山卫镇环保办、张桥村委会核实,该处企业名为上海安盼门窗有限公司,法人代表:吕鑫彬,主要从事木质防火门窗加工,该企业门窗生产项目于2016年通过验收,并于2017年被列为整顿规范类企业。该企业无生产性废水,生活废水统一接入三格化粪池,并委托金山卫镇环卫部门抽运处理。现场无废水直排现象。该企业现已改用免漆板,不再使用油漆工艺,不存在夜间油漆作业的情况,且作业期间车间门窗密闭,废气无组织扩散较小,不存在室外刷漆作业的情况。该企业已在珍珠岩搅拌机旁、木板切割加工点及相关设备旁配备粉尘收集装置,在生产过程中均关闭门窗。另该单位工艺升级,现主要从事木质防火门窗生产,已取消电焊工艺。	不属实	信访反映不实。该企业已列入金山卫镇环保三级监管名单,金山卫镇环保办将按照企业巡查计划,配合好金山区生态环境局加强日常监管,确保其设施设备正常运行,杜绝环境污染隐患,确保各类污染物稳定达标排放。	无
5	X2SH201907280012	金山区秦弯路668号上海薄浩金属制品厂,金山区秦弯路358号上海儒君金属制品有限公司,异味扰民,废水污染附近水体。	金山区	大气,水	金山区生态环境局至现场检查。信访反映的上海薄浩金属制品厂实为上海薄浩金属制品厂,位于金山卫镇秦弯路669号,该企业从事金属制品加工生产,有1条喷涂生产线,喷涂废气经收集后高空排放,生产过程有清洗废水,经沉淀后排入污水管道。现场未能提供环评文件、审批意见及“三同时”验收材料。上海儒君金属制品有限公司位于金山卫镇秦弯路358号2幢,从事金属门生产,主要为切割、组装,无生产废气废水产生。该公司项目登记表已进行网上备案。	部分属实	金山区生态环境局对上海薄浩金属制品厂开具整改通知书,要求企业停止生产,并约见企业法人,待进一步调查后,依法处理。上海儒君金属制品有限公司无生产废气废水产生。	无